

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.spkom.nt-rt.ru || эл. почта: smk@nt-rt.ru

Трансформатор сварочный марки ТДМ-411

Сварочный трансформатор типа **ТДМ-411** предназначен для ручной дуговой сварки покрытыми электродами на переменном токе малоуглеродистых и низколегированных сталей. Регулировка сварочного тока обеспечивается механическим ручным перемещением магнитного шунта вертикального исполнения. Удобен при перемещении в монтажных условиях.

Трансформатор имеет следующие **основные технические решения**:

- Плавная регулировка сварочного тока в пределах двух ступеней переключения
- Защита от тепловой перегрузки
- Легкое зажигание и устойчивое горение дуги
- Соответствует международному стандарту ИСО9001
- Быстроразъемные, безопасные токовые разъемы
- Класс изоляции Н по ГОСТ 8865-70
- Медные обмотки трансформатора
- Принудительное охлаждение

Комплект поставки

Наименование	К-во	Примечание
Трансформатор сварочный ТДМ-411	1	без сетевого кабеля
Вставка ВМ-300	2	ЗИП
Паспорт	1	

Напряжение питающей сети, В	2x380
Частота питающей сети, Гц	50
Номин. сварочный ток, А (ПН, %)	400(10)
Макс. сварочный ток, А	400
Мин. сварочный ток, А	40
Плавная регулировка сварочного тока, А	
1 ступень	40-220
2 ступень	140-400
Напряжение холостого хода, В, не более	80
Потребляемая мощность, кВА, не более	35
Масса, кг, не более	80
Габаритные размеры, мм, не более	360x360x1120